

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0020-43	FECHA:	Lunes 10 de Junio de 2024



Foto 1: Colocacion de varilla de soporte a muro de contención.



Foto 2: Colocación de block a muro de contención.




Foto 3: Colocación de nuevo cable para sistema Eléctrico.



Foto 4: Colocación de azulejo para los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPRU



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

