

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PAZ 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0022-43	FECHA:	30 DE DICIEMBRE 2024




Foto1: Mejoramiento de cocina



Foto 2: Mejoramiento de cocina



Foto 3: Mejoramiento de piso granito, en aulas modulo 2



Foto 4: Mejoramiento de piso granito, en aulas modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PAZ 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0022-43	FECHA:	30 DE DICIEMBRE 2024



Foto 1: Mejoramiento de canales y baja de agua pluvial



Foto 2: Mejoramiento de canales y bajada de agua pluvial



Foto 3: Mejoramiento de canales y bajada de agua pluvial




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

