

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA SAN IGNACIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN IGNACIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0024-43	FECHA:	29 de agosto 2024



Foto1: REPARACION DE BAÑOS




Foto 2: MIGITORIOS



Foto 3: MALLA DEL PERIMETRO




Foto 4: ESCENARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

