



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CACHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0027-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto 1: REMOZAMIENTO DE CANCHA



Foto 2: REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS Y LAVAMANOS.



Foto 3: REMOZAMIENTO DE GALERA.



Foto 4: PINTURA GENERAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

