



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS TUNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0031-43	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: FINALIZACIÓN DEL TRABAJO DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 2: FINALIZACIÓN DEL TRABAJO DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 3: FINALIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE PISO



Foto 4: FINALIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE PISO



Foto 5: FINALIZACIÓN DE TECHADO DE PATIO




Foto 6: FINALIZACIÓN DE TECHADO DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

