

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0034-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto 1: Canal del centro educativo en malas condiciones y con goteras, lo que hace que durante las lluvias en el corredor caiga bastante agua.



Foto 2: Corredor principal del centro educativo con algunos daños por las caídas de agua debido al canal en mal estado.



Foto 3: Daños en el repello y paredes de un módulo de aulas y cocina debido a que son de adobe.





Foto 4: Espacios de la cocina del establecimiento para mejoras y optimizar espacio dentro de la misma.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la Escuela</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---