



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SALAMÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PASO ANCHO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0037-43 | FECHA: | 16 DE FEBRERO 2024 |



Foto 1: Mejoramiento de piso a tipo granito o ceramico




Foto 2: Mejoramiento de piso a tipo granito o ceramico



Foto 3: Mejoramiento de Pintura Interior y Exterior



Foto 4: Mejoramiento de Pintura Interior y Exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
|   Ana Rosario González Ortiz De Bonvito Firma y sello del Presidente de la OPF |   Santiago Teletor Pérez Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|--|



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SALAMÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PASO ANCHO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0037-43 | FECHA: | 16 DE FEBRERO 2024 |



Foto 1: Suministros e instalación de tinaco con su base respectiva mas accesorios




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
|   Ana Rosario González Ortiz De Bolívar Firma y sello del Presidente de la OPF |   Santiago Teletor Pérez Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|--|