



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SALAMÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PASO ANCHO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0037-43 | FECHA: | 05 de abril de 2024 |




Foto 1: Suministro e instalación de tinaco con su base respectiva mas accesorios



Foto 2: Mejoramiento de pintura interior y exterior



Foto 3: Mejoramiento de piso a tipo granito o ceramico



Foto 4: Mejoramiento de piso a tipo granito o ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Rosario González Ortiz De Bolvito
Firma y sello del Presidente de la OPF



Santiago Teletor Pérez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

