



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PASO ANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0037-43	FECHA:	17 de mayo de 2024



Foto 1: Mejoramiento de pintura interior y exterior



Foto 2: Mejoramiento de pintura interior y exterior



Foto 3: Mejoramiento de piso a tipo granito o ceramico




Foto 4: Suministro e instalación de tinaco con su base respectiva mas accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Ana Rosario Gonzalez Ortiz de Beltran
 Firma y sello del Presidente de la OPF




Santiago Tellez Perez
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

