

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0038-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: Mejoramiento de techo, area de dirección y dos aulas.




Foto 2: Mejoramiento, reparación de instalaciones eléctricas.




Foto 3: mejoramiento del area de la cocina.








Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y sello del Presidente de la</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---