

2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio El Sitio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0039-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 1: Picado y levantado de torta piso anterior



Foto 2: cambio de plancha y piso




Foto 3: colocacion de canales de agua



Foto 4: Base para colocar sistema de agua en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dania Edith Juarez Reyes
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

