

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio El Sitio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0039-43	FECHA:	19 de julio 2024



Foto 1: Mejoramiento y finalizacion de piso




Foto 2: finalizacion de colocacion de plancha, piso y techo en cocina





Foto 3: finalizacion de canales de agua



Foto 4: mejoramiento y finalizacion de sistema de agua, para sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Dania Edith Juaros Reyes</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---