



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

1

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J/M ALDEA PACALAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACALAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0040-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: Mejoramiento de servicios sanitarios y sus accesorios.



Foto 2: Mejoramiento de servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 3: Mejoramiento de reparación de muro perimetral.



Foto 4: Mejoramiento de barandas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p><i>Iris López</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE PACALA</p>	 <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---