



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO LARGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0043-43	FECHA:	26 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Mejoramiento de estructura total de portón de ingreso al centro Educativo




Foto 2: Mejoramiento de su estructura total de portico de ingreso a cocina del centro Educativo



Foto 3: Mejoramiento de muro de Contensión frente a Sanitarios



Foto 4: Remanentes complemento de muro de contension en área de Pórtico y Emparrillado de canal existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

