



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Sistema

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL RURAL No. 4 DR ELIZARDO URIZAR LEAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVE. 7-41 ZONA 2, BARRIO HACIENDA LA VIRGEN SALAMA B. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0050-46	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Area donde se hará los trabajos reparación de red de drenajes y red de agua potable.




Foto 2: Pintura en muros interior y exterior.





Foto 3: Impearmeabilizacion de losa



Foto 4: Pintura en muros interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--