

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL RURAL No.4 DR. ELIZARDO URIZAR LEAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13AVE. 7-41 ZONA 2, BARRIO HACIENDA LA VIRGEN, SALAMÁ BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0050-46	FECHA:	13/06/2024



Foto 1: PINTURA EN MUROS INTERIOR



Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR



Foto 3: IMPERMEABILIZACION DE LOSA




Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIOR



Foto 5: RED DE DRENAJES Y AGUA PLUVIAL



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.D.	 <p>ESCUELA NORMAL RURAL No. 4 DR. ELIZARDO URIZAR LEAL ORGANIZACION DE PADRES DE LA FAMILIA SALAMA, B.V.</p>	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 <p>MINISTERIO DE EDUCACION ESCUELA NORMAL RURAL No. 4 DR. ELIZARDO URIZAR LEAL DIRECCION SALAMA, B.V. GUATEMALA, C.A.</p>
--	--	---	---