

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL RURAL No.4 DR. ELIZARDO URIZAR LEAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13AVE. 7-41 ZONA 2, BARRIO HACIENDA LA VIRGEN, SALAMÁ BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0050-46	FECHA:	21/08/2024




Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIOR



Foto 2: IMPERMEABILIZACION DE LOZA



Foto 3: RED DE DRENAJES Y AGUA PLUVIAL



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIOR




Foto 5: IMPERMEABILIZACION DE LOSA



Foto 6: RED DE DRENAJES Y AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
