



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JULIÁN CHUACÚS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0055-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Remozamiento de loza de patio



Foto 2: Mejoramiento de baños (cambio de sanitarios)




Foto 3: Mejoramiento de baños (puertas, pintura)



Foto 4: Mejoramiento de baños (cambio de sanitarios, puertas, pintura, lavamanos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Coluca Bolufo



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JULIÁN CHUACÚS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0055-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 5: Mejoramiento de cocina (plancha de cocina, azulejo)



Foto 6: Mejoramiento de cocina (chimenea, pintura)






Foto 7: Mejoramiento de cocina (puerta)



Foto 8: Mejoramiento de ventana (balcón)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <i>Mirian Calvec Bolvito</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--