



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JULIAN CHUACUS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15- 01- 0060- 43	FECHA:	08 DE MAYO 2024



Foto 1: PROCESO DE MEJORAMIENTO DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 2: PROCESO DE PINTURA DEL CENTRO EDUCATIVO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE CANALES BAJADA DE AGUA



Foto 4: PROCESO DE LOZA DE PATIO DE ENTREDA CENTRO EDUCATIVO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Ice La Escoba

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

