



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JULIAN CHUACUS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15- 01- 0060- 43	FECHA:	10 DE JUNIO 2024




Foto 1: FIANLIZACION DE PINTURA DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 2: FINALIZACION DE CANALES DE CAIDA DE AGUA.



Foto 3: FINALIZACION DE LOZA DE ENTRADA DE PATIO




Foto 4: FINALIZACION DE TECHO DE PATIO DEL CENTRO EDUCATIVO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Icela Escoba

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público