



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0062-43	FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2024




Foto1: Reparación de canales y bajadas de agua pluvial (elaboración de canaleta de piso con rejillas para corrimiento de agua pluvial)



Foto 2: Reparación y cubierta de lámina



Foto 3: Reparación de estructura de techo




Foto 4: Reparación de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0062-43	FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2024




Foto1: Reparación y cubierta de lámina




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la ORF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0062-43	FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral por hundimiento



Foto 2: Reparación y cambio de losa de patio



Foto 3: Reparación de cocina



Foto 4: Pintura interior y exterior de instalaciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así sucesivamente el número de hojas.

  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---