



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBA, ALDEA LAS LIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0063-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento cubierta de lamina



Foto 2: Mejoramiento de Baño







Foto 3: Mejoramiento de Baño



Foto 4: Mejoramiento de Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--