

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA GARCIA, ALDEA LAS LIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0064-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>ESQUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCION CASERIO LA GARCIA, ALDEA LAS LIMAS SALAMA, B.V.</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA GARCIA, ALDEA LAS LIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0064-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: Reparacion del area de cocina



Foto 3: Piso



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---