



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA GARCIA, ALDEA LAS LIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0064-43	FECHA:	23 DE ABRIL DE 2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: REPARACION DEL AREA DE COCINA







Foto 3: MEJORAMIENTO DE LOZA TIPO TORTA



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPI</p>	  <p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--