



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA GARCIA, ALDEA LAS LIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0064-43	FECHA:	21 DE DE JUNIO de 2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: REPARACION DEL AREA DE COCINA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE LOZA TIPO TORTA



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCION
CASERIO LA GARCIA, ALDEA LAS LIMAS
SALAMA, B.V

Firma y Sello Director Centro Educativo Público