



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0067-43	FECHA:	03 de abril de 2024




Foto 1: El piso del patio del Establecimiento es totalmente de tierra, el cual cuando llueve se convierte suelo lodoso.



Foto 2: Aquí se inician los trabajos para que el piso rocoso quede plano.




Foto 3: Tinacos en mal estado, mejorar la conexión de agua potable y terraza necesita ser reforzada para un mejor soporte de los tinacos.



Foto 4: Cocina en condiciones inapropiadas para preparar los alimentos, se necesitan tinacos y mejoramiento de instalación de agua potable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

