



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0067-43	FECHA:	24 de mayo de 2024



**Foto 1:** La loza del patio se transforma a patio de concreto para mejorar el ambiente recreativo de los alumnos y alumnas del establecimiento.



**Foto 2:** Se refuerza la terraza que sostiene a los depositos de agua y se instalan para obtener suficiente agua potable para mejorar los servicios sanitarios.



**Foto 3:** Mejoramiento en las instalaciones de la cocina, colocando una terraza para ubicar depositos de agua exclusivamente para el area de la cocina.



**Foto 4:** Se repara el techo y el piso de un aula del establecimiento.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

