



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ESTORAQUE, ALDEA LA PAZ 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0070-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: *Mejoramiento de techo cubierta y estructura*



Foto 2: *Mejoramiento de cerco o muro perimetral frente a la escuela*



Foto 3: *Mejoramiento area de cocina, ventana y estufa. chimenea*



Foto 4: *Colocación de azulejo en pila y portico*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

