



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ESTORAQUE, ALDEA LA PAZ 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0070-43	FECHA:	27 DE MAYO 2024



Foto 1: Colocación de cubierta de techo con estructura en el proceso



Foto 2: Inicio de trabajo mejoramiento de muro al frente y costado del centro Educativo



Foto 3: área intervenida cocina, mejoramiento en proceso



Foto 4: área en proceso de mejoramiento de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y selló del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Selló Director Centro Educativo Público

