



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ESTORAQUE, ALDEA LA PAZ 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0070-43	FECHA:	12 DE JULIO 2024



Foto 1: Finalización de colocación cubierta de techo con estructura



Foto 2: Finalización de mejoramiento de muro frente y costado del centro Educativo



Foto 3: Presentación final del mejoramiento del área de cocina interior y exterior



Foto 4: Finalización de mejoramiento área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

