



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Sistema

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLAN GRANDE, ALDEA LAS LIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0073-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Reparación y sustitución de Área de Cocina



Foto 2: Pintura en muros interiores y exteriores





Foto 3: Reparación y sustitución de Área de Cocina.



Foto 4: Cubierta de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

