



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
C O S T A R I C A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Bárbara Aldea Santa Bárbara El Carnero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0075-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Estructura de techo



Foto 2: Piso



Foto 3: Pintura en muro interior y exterior



Foto 4: Cerca o muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público