

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Baja Verapaz | MUNICIPIO: | Salamá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Santa Bárbara Aldea Santa Bárbara El Carrero |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0075-43 | FECHA: | 10 de junio de 2024 |



Foto 1:
Estructura de techo



Foto 2:
Piso



Foto 3: Pintura en muro interior y exterior



Foto 4:
Cercos o muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo




Firma y sello Director Centro Educativo Público

