

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CERRO EL CARNERO, ALDEA SANTA BÁRBARA EL CARNERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0076-45	FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Mejoramiento, instalación de ventanas, puertas, techo, piso e hiladas de block para cerramiento de paredes del aula.



Foto 2: Mejoramiento de área de servicio sanitario con fosa séptica.



Foto 3: Mejoramiento de cocina.

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Iliana Tísta</i></p>  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---