



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SALAMÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL TEMPISQUE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0085-45 | FECHA: | 16 DE FEBRERO 2024 |



Foto 1: Inicio de trabajo del muro perimetral



Foto 2: avance del muro perimetral



Foto 3: Inicio del trabajo de reparación y sustitución de pila y deposito de agua



Foto 4: Avance del trabajo de reparación y sustitución de pila y deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público