



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LIMA, ALDEA LAS CAÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0088-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Mejoramiento y reparación de techo de aula, dirección y bodega.




Foto 2: Mejoramiento y reparación de piso de aula, patio, dirección y bodega.




Foto 3: Mejoramiento y reparación de puertas y ventanas de aula, dirección y bodega.



Foto 4: Mejoramiento e instalación de puertas y sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LIMA, ALDEA LAS CAÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0088-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 5: Mejoramiento y reparación de pila e instalación de piso.




Foto 6: Mejoramiento de cocina, piso e hiladas de block para cerramiento de paredes de cocina.



Foto 7: Pintura para la fachada del aula, dirección, bodega y baños.

Foto 8:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público