



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Divisadero, Aldea El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0089-43	FECHA:	30 de noviembre 2024



Foto1: Cambio de lámina y estructura de techo.



Foto 2: Reparación de piso.





Foto 3: Pintura de muros interior y exterior.



Foto 4: Reparación de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Nolberto Hernández</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.P.</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director de Centro Educativo Público</p>
---	---





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Divisadero, Aldea El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0089-43	FECHA:	30 de noviembre de 2024



Foto 5: Reparación de servicios sanitarios y accesorios, lava manos, Rotoplast y Tubería PVC



Foto 6: Losa de patio, banquetas y entortado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nolberto Hernandez



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Regional Educativo Público