



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Divisadero, Aldea El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0089-43	FECHA:	30 de noviembre 2024



Foto1: Desmontaje de lamina, limpieza, lijada y pintada de costaneras.



Foto 2: Proceso de colocación de piso nuevo.



Foto 3: Proceso de pintura de muros interior y exterior.



Foto 4: Proceso en cambio de ventanales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Nalberto Hernan*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Divisadero, Aldea El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0089-43	FECHA:	20 de agosto 2024






Foto 5: Proceso de reparación de servicios sanitarios y cambio de accesorios, lava manos, Rotoplast y Tubería PVC



Foto 6: Proceso de cambio de losa patio, banquetas y entortado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Nolberto Hernandez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

