

2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | Salamá                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserío Las Sahuecitas | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Las Sahuecitas, Aldea Las Anonas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0117-43               | FECHA:                         |  |




Foto 1:  
Cocina



Foto 2:  
Cocina



Foto 3:  
Muro Perimetral




Foto 4:  
Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

APG

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público