



Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Las Sahuecitas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Sahuecitas, Aldea Las Anonas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0117-43	FECHA:	



Foto 1: Cocina



Foto 2: Cocina



Foto 3: Mura Perimetral





Foto 4: Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*NEU*



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público