



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN JOSE JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA CALLE 8-39 ZONA 2 BARRIO SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0134-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de piso tipo granito en corredor y escenario



Foto 2: Mejoramiento de estructura tipo portico e instalacion de lamina troquelada calibre 16




Foto 3: instalacion de base para colocacion de tinaco.



Foto 4: colocacion de concreto .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público