



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN JOSE JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA CALLE 8-39 ZONA 2 BARRIO SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0134-43	FECHA:	30 DE ABRIL 2024




Foto 1: Mejoramiento de piso tipo granito en corredor y escenario



Foto 2: Mejoramiento de estructura tipo portico e instalacion de lamina troquelada calibre 16



Foto 3: Instalacion de base para colocación de tinaco.





Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

