



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SALAMA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN JOSE JORNADA VESPERTINA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 4TA CALLE 8-39 ZONA 2 BARRIO SAN JOSE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0134-43 | FECHA: | 28 DE MAYO 2024 |



Foto 1: Mejoramiento de piso tipo granito en corredor y escenario.



Foto 2: Mejoramiento de estructura tipo potico e instalacion de lamina troquelada calibre 16.








Foto 3: Instalacion de base para colocación de tinaco.



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
|   Firma y sello del Presidente de la OPF |   Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|--|