



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0140-42	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto 1: Mejoramiento de pintura general



Foto 2: Mejoramiento de pintura de portón



Foto 3: Instalación de lavamanos



Foto 4: Reparación de polletón, reparación de pila y mejoramiento de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yohana Ines Alvarce

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

