

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA MAJADA, ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0170-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto1: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 2: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 3: Reparación o sustutución de área de cocina



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OMF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

