



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS TINTAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0300-43	FECHA:	30 DE AGOSTO DE 2024




Foto 1: CAMBIO DE TECHADO



Foto 2: MURO PERIMETRAL




Foto 3: CAMBIO DE SANITARIOS



Foto 4: REMOZAMIENTO DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público