

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VEGAS CHIVAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0302-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: #-1. Mejoramiento de Cerco o muro perimetral.



Foto 2: #-1. Mejoramiento de Cerco o muro perimetral.







Foto 3: #-2. Mejoramiento de Ventanales.



Foto 4: #-3. Mejoramiento de Cuneta de concreto.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público