

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VEGAS CHIVAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0302-43	FECHA:	25 DE MAYO, 2024



Foto 1: #-1. Mejoramiento de Cerco o muro perimetral.




Foto 2: #-1. Mejoramiento de Cerco o muro perimetral.






Foto 3: #-2. Mejoramiento de Ventanales.



Foto 4: #-3. Mejoramiento de Cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público