

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VEGAS CHIVAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0302-43	FECHA:	28 DE JUNIO, 2024



Foto 1: #1. Mejoramiento de Cerco o muro perimetral.



Foto 2: #1. Mejoramiento de Cerco o muro perimetral.





Foto 3: #2. Mejoramiento de Ventanales.



Foto 4: #3. Mejoramiento de Cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---