

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ALGODONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0303-43	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO TIPO PORTICO



Foto 2: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO TIPO PORTICO



Foto 3: MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE PISO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 ERB6
 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público